



## OBJETIVO

Si no existe un circuito de ventilación con flujo adecuado de aire, los gases nocivos propios de la minería se acumularán hasta sobrepasar las concentraciones máximas permisibles, originando riesgos inminentes de asfixia e intoxicación. Así ocurre con el monóxido de carbono y los gases nitrosos, entre otros.

Con el fin de que el socorredor pueda aplicar el método de la resucitación con pulmator en forma eficiente y segura, se dan en esta cartilla los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para su empleo en una emergencia determinada.